

NORMS : أولاً

نموذج التقييم الكمي لمدرجات وقاعات الكلية

كلية: التكنولوجيا والتنمية جامعة : الزقازيق تاريخ التقييم : ٢٠٢١/٣/١٦

عدد قاعات المحاضرات (المدرجات) : ٥ مدرجا

| مدرج ب | مدرج ٤ | مدرج ٣ | مدرج ٢ | مدرج ١ | قاعات المحاضرات |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| مبنى الشعبة الصناعية سابقاً/ الدور الثاني | مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثالث | مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثالث | مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثاني | مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثاني | المكان |
| 38×19.7 | 15.9×9.70 م | 15.9×9.70 م | 15.9×9.70 م | 15.9×9.70 م | المساحة الأرضية والسعة العددية |
| ٩٠٠ طالب | ٣٠٠ طالب | ٣٠٠ طالب | ٣٠٠ طالب | ٣٠٠ طالب | |
| ١٢ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) | ٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك) | ٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك) | ٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك) | ٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك) | النوافذ والأبواب |
| ٤ أبواب | ٤ أبواب | ٤ أبواب | ٤ أبواب | ٤ أبواب | |
| توافر تهوية مناسبة | توافر تهوية مناسبة | توافر تهوية مناسبة | توافر تهوية مناسبة | توافر تهوية مناسبة | التجهيزات |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| ١٥ مروحة سقف منهم ٣ لاتعمل | ٧ مراوح سقف | ٧ مراوح سقف | ٧ مراوح سقف | تم استكمال صيانة و تجهيز للمدرج طبقاً لمشروع الفاعلية التعليمية |
| ٢٤٠ لمبة / ١٠ فقط تعمل | ١٦٠ لمبة | ١٦٠ لمبة | ١٦٠ لمبة | |
| ١ داتا شو+ شاشة عرض | ١ داتا شو+ شاشة عرض | ١ داتا شو+ شاشة عرض | ١ داتا شو+ شاشة عرض | |
| ١ سبورة خضراء (طباشير) | ١ سبورة خضراء (طباشير) | ١ سبورة خضراء (طباشير) | ١ سبورة خضراء (طباشير) | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|
| ١ سبورة بيضاء (قلم) | ١ سبورة بيضاء (قلم) | ١ سبورة بيضاء (قلم) | ١ سبورة بيضاء (قلم) | | |
| ٨ سماعات | ١ سماعة | ١ سماعة | ١ سماعة | | |
| كرسي + ديسك للمحاضر | كرسي + ديسك للمحاضر | كرسي + ديسك للمحاضر | كرسي + ديسك للمحاضر | | |
| عدد البينجات ٣٠×٣ صفوف | عدد البينجات ١٦×٢ صف | عدد البينجات ١٦×٢ صف | عدد البينجات ١٦×٢ صف | | |
| لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | | |
| لوحة للكهرباء | لوحة للكهرباء | لوحة للكهرباء | لوحة للكهرباء | | |
| لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | | تجهيزات الاحتيادات الخاصة |
| عدد ١ طفاية حريق | عدد ١ طفاية حريق | عدد ١ طفاية حريق | عدد ١ طفاية حريق | | الأمن والسلامة |
| عامل واحد | عامل واحد | عامل واحد | عامل واحد | | العمالة |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | لا يوجد شبكة أنترنت | |
| لوحة كهرباء للدور | | | لوحة كهرباء للدور | | | |
| لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة |
| عدد ١ طفاية حريق للدور | | | عدد ١ طفاية حريق للدور | | | الأمّن والسلامة |
| عدد ١ عاملة | | | عدد ١ عاملة | | | العمالة |

نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير ملاعمة مساحات وتجهيزات المباني

الجامعة : الزقازيق الكلية :التكنولوجيا والتنمية تاريخ التقييم : ٢٠١٩/٩/٩

تم التقييم طبقا للملحق (١) بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - الإصدار الثاني أغسطس (٢٠٠٩).

١- ملاعمة مساحات وتجهيزات المباني بصورة مختصرة فى ضوء التقرير المقدم من الكلية:

عدد قاعات المحاضرات (المدرجات) : ٥ مدرجات

| مدرجات | مدرجات | مدرجات | مدرجات | مدرجات | قاعات المحاضرات |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| مدرج ٤ | مدرج ٣ | مدرج ٢ | مدرج ١ | مدرج ٥ | مجالات التقييم |
| مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج | المساحة الأرضية والسعة العددية |
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج | النوافذ والأبواب |
| مستوفى بعد عمل التعديلات | مستوفى | مستوفى | مستوفى | جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج | التجهيزات |
| لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة |
| غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج | الأمن والسلامة |
| | | مستوفى | عامل واحد | جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج | العمالة |

قاعات التدريس : ٦ قاعات بمبنى شعبة العلوم المالية والإدارية وإدارة الكلية

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| قاعة ٣٧ | قاعة ٣٦ | قاعة ٣٤ | قاعة ٣٣ | قاعة ٣٢ | قاعة ٣١ | قاعات المحاضرات |
| مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير | مستوفى / غير | مستوفى / غير مستوفى | مستوفى / غير مستوفى | مجالات التقييم |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | مستوفى | مستوفى | | | |
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | المساحة الأرضية والسعة العددية |
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | النوافذ والأبواب |
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | التجهيزات |
| لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة |
| غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | غير مستوفى | الأمن والسلامة |
| مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | مستوفى | العمالة |

٢- ملائمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق بصورة تفصيلية في ضوء التقرير المقدم من الكلية: تستوفى النماذج الاسترشادية للتقييم الكمي المأخوذة من ملحق (١) بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الإصدار الثاني أغسطس ٢٠٠٩ لكل قاعة على حده:

أولاً: قاعات المحاضرات ١- مدرج (ب) الدور الثانى مبنى الشعبة الصناعية سابقاً

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|----|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | التجهيزات |
| √ | | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | الأمن والسلامة |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

٢- مدرج (١) الدور الثاني مبنى الشعبة الزراعية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|---|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| | √ | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | التجهيزات |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |
| | √ | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | العمالة |

٢- مدرج (٢) الدور الثاني مبنى الشعبة الزراعية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|----|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| | √ | ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | التجهيزات |
| | √ | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

٣- مدرج (٣) الدور الثالث مبنى الشعبة الزراعية

| درجات الاستيفاء | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|----------|---|----------------|
|-----------------|----------|---|----------------|

| غير مستوفى | مستوفى | | | |
|------------|--------|---|----|------------------------|
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | النوافذ والأبواب |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| | √ | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | التجهيزات |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |
| | √ | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |

| | | | | |
|--|---|---|----|----------------|
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

٤- مدرج (٤) الدور الثالث مبنى الشعبة الزراعية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|---|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|------------------|
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| | √ | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | التجهيزات |
| | √ | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكروسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | الأمن والسلامة |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

٧- قاعة ٣١ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|----|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| √ | | ملانمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | التجهيزات |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| √ | | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| √ | | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| | √ | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

٨- قاعة ٣٢ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية وإدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|---|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |

| | | | | |
|---|---|---|----|-----------------|
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| √ | | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| √ | | ملانمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| √ | | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربى). | ١٦ | |
| √ | | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمّن والسلامة |
| √ | | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | العمالة |

٩- قاعة ٣٣ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|----|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | |
| √ | | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | التجهيزات |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| √ | | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | الأمن والسلامة |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | |
| √ | | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسنول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| √ | | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

١٠ - قاعة ٣٤ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|---|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | التجهيزات |
| √ | | ملانمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|-----------------|
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمّن والسلامة |
| √ | | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| | √ | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

١١- قاعة ٣٦ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية وإدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|----------|---|----------------|
|-----------------|----------|---|----------------|

| غير مستوفى | مستوفى | | |
|------------|--------|---|----|
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ |
| √ | | وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ |
| √ | | ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ |
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| √ | | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| √ | | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

١٢- قاعة ٣٧ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

| درجات الاستيفاء | | المؤشرات | م | مجالات التقييم |
|-----------------|--------|---|---|------------------------|
| غير مستوفى | مستوفى | | | |
| | √ | كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب. | ١ | المساحة الأرضية والسعة |
| | √ | كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة. | ٢ | |
| | √ | توافر نوافذ كافية. | ٣ | النوافذ والأبواب |
| | √ | سهولة استخدام النوافذ. | ٤ | |
| | √ | يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل . | ٥ | |
| √ | | وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ. | ٦ | التجهيزات |
| √ | | ملانمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. | ٧ | |
| | √ | توافر التهوية الجيدة. | ٨ | |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| √ | | وجود إضاءة مناسبة. | ٩ | |
| | √ | توافر مقعد لكل طالب. | ١٠ | |
| | √ | توافر منضدة وكرسي للمحاضر. | ١١ | |
| | √ | القاعة مزودة بسبورة. | ١٢ | |
| | √ | القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. | ١٣ | |
| √ | | القاعة متصلة بشبكة الانترنت. | ١٤ | |
| √ | | وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. | ١٥ | |
| | √ | وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). | ١٦ | |
| | √ | وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة. | ١٧ | الأمن والسلامة |
| √ | | نظافة القاعة. | ١٨ | |
| | √ | وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات. | ١٩ | العمالة |
| √ | | وجود عامل خدمات لكل قاعة. | ٢٠ | |

الملاحظات المطلوب استيفاؤها

| التوقيت المخطط للإستيفاء | نقاط عدم الإستيفاء | المكان | م |
|--------------------------|---|---------|---|
| | شبكة الإنترنت، الإنارة، ٣ مراوح لاتعمل، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة | مدرج ب | ١ |
| | تم الإنتهاء من صيانة المدرج بالكامل | مدرج ١ | ٢ |
| | شبكة الإنترنت ، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ | مدرج ٢ | ٣ |
| | شبكة الإنترنت ، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ | مدرج ٣ | ٤ |
| | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ | مدرج ٤ | ٥ |
| | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات | قاعة ٣١ | ٦ |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| | الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية | | |
| ٧ | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية | قاعة ٣٢ | |
| ٨ | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية، عامل خدمات للقاعة | قاعة ٣٣ | |
| ٩ | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة | قاعة ٣٤ | |
| ١٠ | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة | قاعة ٣٦ | |
| ١١ | شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية، عامل خدمات للقاعة | قاعة ٣٧ | |

معايير أساسية:

١. المساحة الأرضية : ١.٢ - ١,٥ م / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات : تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب : تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة : (٢٠ - ٢٤ °م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة : (مساحة النوافذ ١٠ - ١٥ % من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة : خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحري

