تقرير ما تم إنجازه من مدير وحدة السباحة للعام الدراسي ٢٠٢٤م/٢٠٢٥م

م	نوع النشاط	الفئة المستهدفة	القائمين بالعمل	الادلة والشواهد	تاريخ التنفيذ
١	تم إصلاح خط سير السولار من المطعم المركزي إلى حمام السباحة بنجاح، مما أدى إلى وصول السولار إلى الحمام، وبالتالي تم تشغيل الغلاية وتدفئة المياه بشكل فعال في حمام السباحة بالكلية	• طالبات الكلية • المترددين على حمام السباحة	• عميد الكلية • وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة • الإدارة الهندسية • شركة بروفيت للصيانة	* صور توضح الإصلاح :صور قبل وبعد إصلاح الخط، تظهر حالة الخط قبل الإصلاح وبعد استكمال الأعمال	نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٤م وبداية شهر يناير ٢٠٢٥
٢	تم متابعة صيانة استبدال الماسورة الرئيسية المكسورة المغذية لحمام السباحة بوحدة حمام السباحة بالكلية، بالإضافة إلى استبدال كامل لخط سير المواسير لضمان تشغيل فعال وآمن للحمام.	• طالبات الكلية • المترددين على حمام السباحة	• عميد الكلية • وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة • الإدارة الهندسية	• صور توضح حالة الماسورة قبل الاستبدال وصورها بعد إتمام الصيانة، و تركيب خط سير المواسير الجديد. • موافقات الإدارة الهندسية مستندات رسمية	خلال شهر يناير ٢٠٢٥م
٣	ورشة عمل بعنوان (الأمن والسلامة في حمامات السباحة " استراتيجيات المعالجة والصيانة وكيفية عمل محطات المعالجة لضمان بيئة آمنة ومستدامة)	• أعضاء ومعاوني هيئة التدريس بقسم الرياضات المائية • طالبات الفرقة الرابعة تخصص سباحة • بعض شعب طالبات الفرقة الاولي والثانية بالكلية	• عميد الكلية • وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة • مدير وحدة السباحة • المحاضر أ.د/ د/ أحمد محمد هاشم وكيل كلية علوم الرياضة – جامعة بنى سويف ورئيس قطاع مدارس السباحة وفرق التجهيزي بنادي ٦ أكتوبر – الجيزة • منسق التدريب بالكلية • المهندس المختص في تشغيل وصيانة حمام السباحة	• كشف بحضور وانصراف الطالبات • استمارات استطلاع راى الطالبات فى مدى الاستفادة من اورشة العمل • التقارير الإعلامية على موقع الكلية • صور توثق تنظيم ورشة العمل	خلال شهر مارس ٢٠٢٥م
٤	تم متابعة وصيانة الماسورة المكسورة المرتبطة بالأدشاش في حمام السباحة الخاص بالطالبات	• طالبات الكلية • المترددين على حمام السباحة	• عميد الكلية • وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة • مدير الكلية • الإدارة الهندسة بالجامعة	• صور توثيقية لعملية صيانة الماسورة المكسورة (قبل وبعد الصيانة)	خلال شهر مارس ٢٠٢٥م

مدير وحدة

أ.د/ ماجدة مدبولي